

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | Esquipulas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio San Francisco Buena Vista, Aldea Jagua, Esquipulas, Chiquimula. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-07-0289-43 | FECHA: | 18/3/2024 |



Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal



Sustitución de puerta



Sustitución de estructura de metal de ventana



Sustitución de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor URBINA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | Esquipulas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio San Francisco Buena Vista, Aldea Jagua |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-07-0289-43 | FECHA: | 18/3/2024 |



Sustitución de lavamanos



Reparación o sustitución del área de Cocina



Reparación de muro perimetral de block



Sustitución de piso de granito



Reparación de cableado eléctrico



Reparación y mantenimiento de cisternas / depósitos de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor Urbina
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público