

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco Buena Vista, Aldea Jagua, Esquipulas, Chiquimula.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0289-43	FECHA:	10/10/2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal




Sustitución de puerta



Sustitución de estructura de metal de ventana



Sustitución de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor URBINA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Francisco Buena Vista, Aldea Jagua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0289-43	FECHA:	10/10/2024



Sustitución de lavamanos



Reparación y sustitución del área de cocina




Reparación de muro perimetral de block





Sustitución de piso de granito



Reparación de cableado eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Victor URBINA</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---