

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. COLONIA LOS PINOS J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. Y 0 calle C Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 07 - 0499 - 43	FECHA:	14/3/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO.




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

