

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yajal, aldea Apantes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0001-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustitución de torta de concreto en banqueta de baños y sustitución de piso de torta a granito en bodega, cocina y baños.



Foto 2: Sustitución de estufa rural completa e instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de metal, ventanas e instalación de lavamanos.



Foto 4: Sustitución de lámina en cocina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, reparación de planchas de concreto de patio y sustitución de focos ahorradores.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de malla galvanizada solares intermedias y columnas.




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores (salones, cocina, baños, bodega y corredor).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mariú Martínez*

Mariú del Carmen Martínez  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*María Anatalia Dubón Alarcón*

María Anatalia Dubón Alarcón  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

