

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCION LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EO.R.M. CASERIO LLANO ELPLATANAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAS. LLANO EL PLATANAR, ALDEA RODEO EL ESPINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1100-43	FECHA:	



LOSA DE CEMENTO



SUSTITUCION DE GRIFO



SISTEMA ELECTRICO



REPARACION DE COCINA





REPARACION DE BODEGA



REPELLO DE PARED DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.F.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

