

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jícaro Cubiletes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0377-43	FECHA:	




Foto 1: Sustrucción de lámina y estructura de metal



Foto 2: Pintura para puerta




Foto 3: Pintura para puerta



Foto 4: Sustrucción de piso



Foto 5: Pintura para portón



Foto 6: Sustrucción de Pila de concreto para niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias
Deysi Lisbeth Arias
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sindy María Recinos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jícaro Cubiletes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0377-43	FECHA:	




Foto 7: Pintura de interior y exterior



Foto 8: Pintura de interior y exterior




Foto 9: Sustitución de sanitario



Foto 10: Sustitución de pila de concreto



Foto 11: Sustitución de plancha




Foto 12: Sustitución de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Deysi Arias
Deysi Lisbeth Arias Girón
 Firma y sello del Presidente de la OPF


Sindy María Becinos Pinto
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jícaro Cubietes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0377-43	FECHA:	



Foto 13: Sustitución de Canal



Foto 14: Sustitución de canal



Foto 15: Sustitución de sistema eléctrico



Foto 16: Sustitución de Pila




Foto 17: Pintura para Porton



Foto 18: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias
Deysi Lisbeth Arias Gil
 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jícaro Cubiletes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0377-43	FECHA:	



Foto 1: Canal de agua Pluvial corredor



Foto 2: Canal de agua pluvia de la Cocina



Foto 3: Sustitución de lámina de la Biblioteca



Foto 4: Sustitución de Lamina de la Biblioteca



Foto 5: Sustitución del Sistema Eléctrico



Foto 6: Sustitución del Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Deysi Arias
Deysi Lisbeth Arias Giro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Sindy María Recinos Pinto

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

