

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los España, Aldea Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los España, Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0394-43	FECHA:	Del 10 de abril al 28 de junio de 2024



Foto 1: Desinstalación de lámina.



Foto 2: Lijado de puertas



Foto 3: Lijado y limpiado de ventana



Foto 4: Instalación de piso cerámico



Foto 5: limpieza de cuneta



Foto 6: Trabajos de reconstrucción de banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Saida España

Firma y sello del Presidente del CPEP



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los España, Aldea Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los España, Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0394-43	FECHA:	Del 10 de abril al 28 de junio de 2024




Foto 7: Proceso de pintado en interiores y exteriores.



Foto 8: Instalación de 2 tazas sanitarias




Foto 9: Instalacion de baranda



Foto 10: Proceso de lijado a barandas



Foto 11: Proceso de elaboración y pintado de un nuevo porton principal.



Foto 12: Proceso de cambio de tubería principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saida España  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los España, Aldea Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los España, Aldea Hierba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0394-43	FECHA:	Del 10 de Abril al 28 de junio de 2024




Foto 13: Sustrucción de muro perimetral




Foto 14: Aplicación de concreto sobre la cancha de la escuela.




Foto 15: Sustrucción de bombillos tradicionales focos LED




Foto 16: Sustrucción de plafoneras en mal estado.



Foto 17: Instalación de nuevos tomacorrientes.



Foto 18: Instalación de nueva red eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

*Saida España*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

