

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JACINTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA AGUA ZARCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA ZARCA, SAN JACINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-1522-45	FECHA:	10/04/2024



Foto 1: LOSA DE PATIO. NIVELACIÓN DE TERRENO. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 2: LOSA DE PATIO. NIVELACIÓN DE TERRENO. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 3: LOSA DE PATIO. NIVELACIÓN DE TERRENO. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 4: LOSA DE PATIO. NIVELACIÓN DE TERRENO. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Rosa Carranza
Firma y sello del Presidente de la OPF Agua Zarca



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JACINTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA AGUA ZARCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA ZARCA, SAN JACINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-1522-45	FECHA:	1/04/2024



Foto 1: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 2: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.




Foto 3: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 4: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dosa Carrama

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

