

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0017-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Sutitución de piso de cemento por piso ceramico de 1cm de espesor.




Sutitución de piso de cemento por piso ceramico de 1cm de espesor.



Cerramiento de división de aula con muros y pared de tabla yeso de 6x4mt.



Sustitución de alumbrado de aula por bombilla tipo led ahorradora de 55W.



Sustitución de tubería PVC línea principal aguas plubiales.

(This section is currently empty)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo P...

