

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Paz.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patache, Guastatoya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0033-43	FECHA:	30 de Agosto de 2024



La fotografía presenta el estado actual de la escuela, evidenciando la necesidad de remozar el centro educativo.



En la fotografía se aprecia las ventanas en mal estado, sin garantizar seguridad en el interior del inmueble.



Se evidencia que la malla perimetral se encuentra en mal estado, carece de soporte y rigidez.



La pared lateral del inmueble presenta problemas de hongos, lo que está ocasionando que el repello se empiece a caer.



La estructura interna de la escuela contiene vigas de madera poco resistentes y deterioradas. Además, las láminas carecen de soporte y en algunas partes contienen grandes filtraciones de agua. El piso que se



Al inicio de la malla perimetral no cuenta con un soporte rígido que firmeza a la estructura, lo que ocasiona que la malla se deforme y tienda a arruinarse.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Baldevina Vásquez
Baldevina Vásquez.
Firma y sello del Presidente de la OPI GUASTATOYA

Carlos Gabriel Saavedra Arriaza
Carlos Gabriel Saavedra Arriaza
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION ALDEA PATACHE GUASTATOYA, EL PROGRESO.