



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SUBINAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUBINAL, Guastatoya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0516-42	FECHA:	20 de Mayo de 2,024



Foto 1. Área de cocina no cuenta con drenajes para salida de pluvial.



Foto 2. No cuenta con torta de cemento.



Foto3. Muro perimetral presenta problemas de humedad y salitre.



Foto 4. Terraza no cuenta con bajada de agua pluvial.




Foto 5. Baños en mal estado necesitan reparación y cambio de accesorios.



Foto 6. Techado lateral a cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Carolina Castillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea El Subinal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Subinal Guastatoya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0516-42	FECHA:	20 de Mayo de 2,024



Foto 7. Sustitución de ventanas.




Foto 8. Reparación de terrea e instalación de losa.



Foto 9. Reparación de plancha.



Foto. 10 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 11. Cernido en muro.




Foto 12.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ingrid Caroling Castillo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--