

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Subinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0516-42	FECHA:	15/07/2,024



Foto1: Área de cocina no cuenta con drenaje para salida de pluvial.



Foto 2: Proceso de reparación de torta de cemento.



Foto 3: Muro perimetral presenta problemas de humedad y salitre.



Foto 4: Terraza no cuenta con bajad pluvial.



Foto 5: Proceso de reparación y cambio de accesorios de los baños.



Foto 6: Techado lateral a cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Engrid Carolina Castillo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>JASS-R-I</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Subinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0516-42	FECHA:	15/07/2,024



Foto7: Sustrucción de ventanas.



Foto 8: Reparación de terraza e instalación de losa.



Foto 9: Reparación de plancha.




Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 11: Cernido en muro.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Carolina Castillo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

