

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Subinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0516-42	FECHA:	31/07/2,024



Foto1: Colocación de drenajes para salida de pluvial.



Foto 2: Colocación de torta de cemento.




Foto 3: Reparación de muro perimetral.



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial.




Foto 5: Reparación de baños.



Foto 6: Techado lateral a cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Carolina Castillo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Subinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0516-42	FECHA:	31/07/2,024




Foto 7: Sustrucción de ventanas.




Foto 8: Reparacion de terraza e instalacion de losa.



Foto 9: Reparacion de plancha.



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 11: Cernido en muro.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Carolina Castillo
Firma y sello del Presidente de la OPF

A.M. R.S.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

