

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0006-45	FECHA:	13/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia ML.
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0006-45	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: sustitución de canal de alto caudal 0.20 x 0.15 con pendiente de 1.5% en el mismo caudal con presión de 0.80 cm de plana 3/16 x 1 pulgada con bajada de agua



Foto 8: Remodelación de gradas de acceso principal, de concreto



Foto 9: colocación de pintura en el establecimiento exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia ML.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

