

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0006-45	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Reconstrucción de muro perimetral e instalación de malla



Foto 2: Remozamiento de cocina, sustitución de estufa, incluyendo chimenea y 1 plancha de metal



Foto 3: Sustitución de techo, lámina del módulo de cocina por lámina calibre 26 y sustitución de estructura metálica para techo de módulo de cocina costanera de metal galvanizado calibre 16



Foto 4: Mejoramiento perimetral de cocina con apoyo de estructura de concreto y metálica incluyendo elementos principales



Foto 5: Mejoramiento de módulo de cocina con ventanas de pvc



Foto 6: sustitución de puerta de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marta Lidia ML*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0006-45	FECHA:	14/10/2024



Foto 7: sustitución de canal de alto caudal 0.20 x 0.15 con pendiente de 1.5% en el mismo caudal con presión de 0.80 cm de plana 3/16 x 1 pulgada con bajada de agua



Foto 8: Remodelación de gradas de acceso principal, de concreto



Foto 9: colocación de pintura en el establecimiento exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia ML

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

