

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Morazán                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Platanitos, Aldea El Coyote |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-02-0009-42               | FECHA:                         | 26/08/2024                              |



Foto1: Colocación de piso cerámico en el aula.



Foto 2: Colocación de pintura de aula y baños en interior y exterior.



Foto 3: Cambio de malla.



Foto 4: Mantenimiento de portón de ingreso (limpieza, soporte y pintura).



Foto 5: Mejoramiento de bodega existente (instalación de estructura metálica, lámina troquelada calibre 26, piso y puerta).




Foto 6: Instalación de torta de cemento para colocación de Rotoplast.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Verónica Ramos  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Morazán                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Platanitos, Aldea El Coyote |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-02-0009-42               | FECHA:                         | 26/08/2024                              |






Foto 7: Reconstrucción de Poyeton con su respectiva plancha y chimenea



Foto 8: Reparación de lavamanos



Foto 9: Reparación de portón



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <p><i>Sandra Verónica Ramos</i><br/>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p><i>[Signature]</i><br/>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|---|

