

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Morazán             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Portezuelo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-02-0052-43               | FECHA:                         | 13/08/2024          |




Foto 1: Mantenimiento de 6 puertas de 1.20 mts X 2.15 mts (limpieza, Refuerzos y Pintura)



Foto 2: Reparación de Estructura metalica de las baterias sanitarias. 2.00 mts x 3.50 mts



Foto 3: Reconstrucción de Torta de Concreto para colocación de Pila de 4.50 M2 X .10 cm de espesor.



Foto 4: Colocación de Pila de Concreto nueva.



Foto 5: Mejoramiento de 2 instalaciones de Baños, (Repello, pintura y Azulejo)




Foto 6: Construcción de Polleton, Colocación de Plancha y Chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*Marcos Palencia Turcios*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Morazán             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Portezuelo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-02-0052-43               | FECHA:                         | 13/08/2024          |



Foto7: Colocación de Pintura en Establecimiento Interior y Exterior




Foto 8: Cambio de vidrios de Paleta de 0.10 cm x 0.67 cm.




Foto 9: Mantenimiento de Porton Existente de 2.77 mts x 2.97 mts (Limpieza, pintura y pasador)



Foto 10: Instalación de Canales y bajada de aguas.



Foto 11: Reemplazamiento de Cuneta fundida de 60 cm X 0.10 cm de espesor.




Foto 12: Instalación de tanque elevado Rotoplas de 1,200 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marcos Delencina Turcio*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | Morazán             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Portezuelo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-02-0052-43               | FECHA:                         | 13/08/2024          |









Foto13: Matenimiento de balcones de 1.40 mts. X 0.97 cm (Limpieza y pintura)



Empty space for notes or additional information.



Empty space for notes or additional information.



Empty space for notes or additional information.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marcos Palencia Larcios*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

