

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Guacamayas, Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0240-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 7: reparación porton



Foto 8: sustitución de ventanas sin tuvo pvc



Foto 9: reforzar pared con armadura y hormigon



Foto 10: reparación de galera de la pila



Foto 11: mantenimiento a puertas



Foto 12: mantenimiento a red electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Elder Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Guacamayas, Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0240-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: reparación de la malla y el block del muro perimetral



Foto 2: reposición de pila de uso diario



Foto 3: reposición de sanitario



Foto 4: Destrucción de la tubería de captacion de aguas fluviales



Foto 5: reparación de estufas lorena con su chimenea



Foto 6: Puertas de metal en perfecto estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Elder Lopez R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

