

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS BÁLSAMOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS BALSAMOS, ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0059-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024




FOTO 1: CAMBIAR LÁMINA QUE CUMPLIÓ SU VIDA UTIL Y ESTRUCTURA DE MADERA




FOTO 2: ES NECESARIO REEMPLAZAR LA ESTRUCTURA Y LÁMINA DEL CORREDOR DE LA ESCUELA QUE YA SE ENCUENTRA DETERIORADA.



FOTO 3: REPARAR MURO DE CONTENCIÓN QUE SE CAYÓ



FOTO 4: REPARAR LAVAMANOS



FOTO 5: REPARACIÓN DE TRES SANITARIOS QUE PRESENTAN FUGAS AL MOMENTO DE UTILIZARLOS




FOTO 6: SE VENCÍO EL MURO DE CONTENCIÓN QUE FORMABA PARTE DEL PATIO DE JUEGO PARA LOS ALUMNOS, DEJANDO UN PELIGRO EN EL PASO POR EL LUGAR, APARTE DE ESTAR SOCABÁNDOSE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público