

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea El Morro, San Agustín Acasaguastlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0655-65	FECHA:	20/5/2024



Foto 7: Módulo 2. Terraza : reparacion e instalacion de barandas alrededor de la terraza y en las gradass



Foto 8: Módulo 2. Terraza : reparacion en las gradass



Foto 9: Módulo 2. Terraza : instalacion de barandas en gradass





Foto 10: Módulo 3. Cocina: terminar paredes, repello, instalacion de balcones, puerta y techo.



Foto 11: Módulo 3. Cocina: instalacion de piso de torta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea El Morro, San Agustín Acasaguastlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0655-65	FECHA:	20/5/2024



Foto 1: Módulo 1. aula: repello de paredes



Foto 2: Módulo 1. aula: repello de paredes



Foto 3: Módulo 1. aula: instalacion de piso ceramico



Foto 4: Módulo 2. terraza: estructura de metal y instalacion de techo para evitar que se siga deteriorando ya que en epoca de lluvias se filtra el agua a las aulas del primer nivel y las paredes se mantienen humedas.




Foto 5: Módulo 2. Terraza : reparacion e instalacion de barandas alrededor de la terraza y en las gradas



Foto 6: Módulo 2. Terraza : reparacion de gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

Sandra Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

