

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea El Morro, San Agustín Acasaguastlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0655-65	FECHA:	5/8/2024



Foto 1: Estructura de metal e instalacion de techo para evitar que se siga deteriorando la terraza, ya que en epoca de lluvias se filtra el agua a las aulas del primer nivel y las paredes se mantienen humedas.



Foto 2: Instalación de baranda alrededor de la terraza para evitar accidentes.



Foto 3: Instalación de piso cerámico en aula del segundo nivel, ya que el piso de torta es rústico y es incómodo para que los estudiantes tengan un espacio digno para recibir sus clases.



Foto 4: Reparación de gradas, ya que está falsa debido a que no fue reforzada con columnas.



Foto 5: Instalación de baranda en gradas para evitar accidentes.



Foto 6: Construcción de paredes, instalación de balcones y puerta en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

