

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Monte Virgen, Aldea San Luis Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0002-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Cambio de tubería



Foto 2: Reforzar muro del corredor, rajado en una esquina con riesgo de hundimiento por la humedad.



Foto 3: Madera de la cocina en mal estado y las láminas




Foto 4: No tiene instalaciones electricas la cocina



Foto 5: Zócalo para pared y banqueta




Foto 6: Gabinetes de cemento areos y terrestres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Silvia Patricia Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Virgen, Aldea San Luis Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0002-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Plancha de estufa en mal estado



Foto 8: Realización de muro frontal



Foto 9: Lavamanos en mal estado



Foto 10: Cambio de madera por estructura metálica




Foto :




Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 