

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | San Cristóbal Acasaguastán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto de Telesecundaria San Luis Buena Vista | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Luis Buena Vista, San Cristóbal Acasaguastán, El Progreso |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-04-0006-45 | FECHA: | |



Foto 1: Área de canal y bajas de agua pluvial.




Foto 2: Vidrios quebrados, faltantes y en mal estado



Foto 3: Área de muro de contención para repellar



Foto 4: Muro en mal estado y con necesidad de remozamiento.



Foto 5: Puertas en mal estado sin chapa y picadas en su mayor parte.



Foto 6: Muro de contención en mal estado con necesidad de remozamiento y colocación de malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla L G V

Firma y sello del Presidente de la OPEL PROGRESO



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

