

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Telesecundaria San Luis Buena Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0006-45	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1: Trabajos en muro sector Este



Foto 2: Interseccion de muros ubicación sur y Este



Foto 3: Colocacion de material de cierre en muro perimetral



Foto 4: Levantado de muro en parte norte



Foto 5: Trabajos de levantado de muro en ubicación Este.



Foto 6: Colocacion de malla galvanizada, parte frontal centro educativo, ubicación parte Oeste.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla C. G. V.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

