

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |   |                                |                             |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                                   | MUNICIPIO:                     | San Cristóbal Acasaguastlán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Telesecundaria San Luis Buena Vista | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Luis Buena Vista  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-04-0006-45                                 | FECHA:                         | 20 DE JULIO 2024            |



Foto 1: Imagen de muro ubicación oeste.



Foto 2: Imagen de muro ubicación este.



Foto 3: Imagen de canal tipo americano ara captacion de aguas pluviales



Foto 4: Puerta de metal en sector de aula



Foto 5: Instalacion y energizacion del sector baño, bodega y area de Direccion



Foto 6: Levantado y tallado de muro en sector de area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla LGV

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público