

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Barrios Falla, Aldea El Paso De Los Jalapas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0005-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Pintura general en muros interiores y exteriores.



Foto 2: Sustitucion de canal y bajadas pluviales.




Foto 3: Fabricacion de pila de concreto 1.80x0.90x0.90 de alto incluye sistema de drenaje.




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	EL Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Barrios Fala, Aldea El Paso De Los Jalapas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0005-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Sellado con block en ventanas laterales.




Foto 2: Fabricacion de ventaneria de PVC acabado blanco vidrio de 0.05 mm de grosor.



Foto 3: Resanado, lijado y pintado de porton principal.



Foto 4: Sellado en muro perimetral con block de 0.15 con repello y cernido.



Foto 5: Sustitución de laminas dañadas por lamina troquelada aluzinc 26



Foto 6: Resanado, lijado y pintado de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

