



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ovejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0007-45	FECHA:	6/09/2024




Foto1: AULAS Sustitucion y fabricacion de ventaneria de PVC en Aulas



Foto 2: AULAS Pintura general paredes




Foto 3: BAÑOS: Instalacion de tuberia de agua potable.




Foto 4: BAÑOS: Instalacion de tuberia de agua potable.




Foto 5: DIRECCION: Sustitucion de piso de cemento por piso ceramico





Foto 6: PATIO: Fabricacion e instalacion de porton principal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaró
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ovejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0007-45	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: AULAS Sustitucion y fabricacion de ventaneria de PVC en Aulas



Foto 2: AULAS Pintura general paredes




Foto 3: BAÑOS: Instalacion de tuberia de agua potable.




Foto 4: BAÑOS: Instalacion de tuberia de agua potable.




Foto 5: DIRECCION: Sustitucion de piso de cemento por piso ceramico



Foto 6: PATIO: Fabricacion e instalacion de porton principal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ovejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0007-45	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: PATIO: Fabricacion de rampa de concreto para acceso a la escuela.



Foto 2: PATIO: Fabricacion de bordillo para jardinera y fabricacion de baranda de metal para la jardinera



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Ovejas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0007-45	FECHA:	6/09/2024



Foto1: PATIO: Fabricacion de rampa de concreto para acceso a la escuela.



Foto 2: PATIO: Fabricacion de bordillo para jardinera y fabricacion de baranda de metal para la jardinera




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director-Centro Educativo Público