



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE CHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0121-42	FECHA:	21/08/2024



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL




SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL (COSTANERA)




SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCION DE PARED DE FOSA



SUSTITUCION DE PARED DE FOSA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público