

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                    |                                |                     |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO                        | MUNICIPIO:                     | EL JÍCARO           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM GREGORIO PERALTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO BUENOS AIRES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-05-0448-42                      | FECHA:                         | 6/09/2024           |



Sustitución de piso liso por piso cerámico.



Instalación de Ventanas Pvc, pintura en muros interiores y exteriores.



Levantado de pared para sanitarios, instalación de sanitarios, drenaje e instalación de piso cerámico antideslizante.



Reparación y mantenimiento a portón, instalación de puerta, va incrustada en portón.



Reparación de sistema eléctrico.



Instalación de canal de metal con sus bajada para agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público