

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sansare
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Santiago Rivas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Pueblo Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-06-0134-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: Reparación de cuneta de recaudación de agua pluvial



Foto 2: Reparación de cuneta de recaudación de agua pluvial



Foto 3: suministro e instalacion de tomacorriente, plafonera e interruptor en cocina



Foto 4: reparacion de losa de patio





Foto 5: Sustitucion de Pileta de Agua



Foto 6: Cubiert de lamina de cocina y muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Publico