

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Antonio La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0012-46	FECHA:	17/5/2024




Foto1: Instalación de estructura portante, para brindarles un lugar cómodo y seguro a los estudiantes.



Foto 2: Cambio de tinaco de 1,100 lts, para mantener agua para los sanitarios.



Foto 3: Colocación de balcones para resguardo del laboratorio de computación



Foto 4: Elaboración de muro de contención, para evitar que se siga derrumbando el terreno




Foto 5: Reparación y cambio de accesorios en los sanitarios, para que puedan ser utilizados por los jóvenes




Foto 6: Colocación de balcones para resguardo del laboratorio de computación parte trasera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Antonio La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0012-46	FECHA:	17/5/2024



Foto 7: Sustrucción de columna para corrección de porton



Foto 8: Sustrucción de columna para corrección de porton



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

