

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 08 02 09 - 43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de capote de lamina troquelada



Foto 3: sustitución de soporte de madera por metal



Foto 4: sustitución de chapa de puerta y mantenimiento (lijado, sepillado y aplicación de pintura)



Foto 5: Reparación de piso de granito



Foto 6: Mantenimiento de puertas de metal (lijada, sepillado y aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente de la COP Paz, El Progreso


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0208 0209 - 43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: suministrar e instalar puerta de metal



Foto 2: suministrar e instalar canal de metal



Foto 3: suministrar e instalar canal de metal y bajada de agua



Foto 4: suministrar e instalar baranda de metal



Foto 5: mantenimiento de balcon de metal (lijado, sellado y pintado)



Foto 6: sustitución de piso de torta de concreto alisado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

