

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTO DOMINGO LOS OCOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTO DOMINGO LOS OCOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0211-43	FECHA:	28/09/2024



Foto 1: Instalación de piso cerámico en el arrea del patio de la entrada.



Foto 2: REPARACIÓN DE DIVICIÓN DE METAL EXISTENTE ENTRE LAS AULAS Sexto B y Sexto A



Foto 3: Reparación de gradas en sexto A y B



Foto 4: SOCAVAMIENTO EN MURO PERIMETRAL de 5 x 1 ml



Foto 5: CONSTRUCCIÓN DE CUBICULO EN DIRECCIÓN



Foto 6: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN CORREDOR DE 24.13 X 3.10 M PISO SOBRE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---