

ESTABLECIMIENTO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	×	POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	LESCUEIA UTICIAI RUTAI MIXTA Aldea El Chile Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chile			Г
CÓDIGO DEL	02-08-0213-43	FECHA:	22/04/2024			F



Foto1: Demolición del muro frontal antiguo



Foto 2: Cimentación profunda para muro frontal nuevo



Foto 3: Sustitución de muro frontal



Foto 4: Mejoramiento a ingreso de la escuela



Foto 5: Mejoramiento a ingreso de la escuela



Foto 6: Reparación de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Chaude & 30 Miles



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	x	POSTERIOR			
DEPARTAMENTO:	El Progreso MUNICIPIO:		San Antonio La Paz				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	TESCUEIA UTICIAI KUTAI MIXTA AIGEA ET C'hile Jornada Matitina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chile				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0213-43	FECHA:	22/04/2024			Ħ	



Foto1: Gabinetes de seis módulos, sustitución de pila de concreto por pila plástica de un lavadero, sustitución de estufa rural (completa)



Foto 2: Mesón de 3.00x0.60x0.90 mts con azulejo aspen blanco de 20x30 y cernido de pared con monocapa



Foto 3: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico alto trafico




Foto 4: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico alto trafico



Foto 5: Reparación de ventana para cocina pvc 1.00x1.00 mts con cedazo y sustitución de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de muro frontal

Observación: Si es necesario se pueden agregat hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fifma y selle del Presidente de la OPF NSE/O DI

Firma y Selo Director Centro-Educative Público

WOEA EL CHILLOS