

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "15 de Septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cucajol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0217-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 1: Colocación de canales para bajadas de agua pluvial y evitar con ello que el corredor se llene de agua al momento de lluvias.



Foto 2: Sustitución de lámina aluzinc calibre 26 en 46m² y también se le colocará canales para caída de agua.




Foto 3: Ampliación de salón a 8m por 5m, se ampliará hacia el frente y altura.



Foto 4: Reforzamiento de columnas en pared.



Foto 5: Colocación de nueva torta y piso cerámico.




Foto 6: Demolición y reubicación de asta de bandera y plaqueta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "15 de Septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cucajol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0217-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 7: Fabricación e instalación de una puerta nueva.



Foto 8: Fabricación e instalación de dos ventanas de metal al frente.




Foto 9: Aplicación de pintura a paredes internas y externas en salón



Foto 10: Panorámica de Módulo 2 a realizar remozamiento.



Foto 11: Panorámica de Módulo 1 a realizar remozamiento.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

