

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | EL PROGRESO | MUNICIPIO: | SAN ANTONIO LA PAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LLANO LARGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-08-0219-43 | FECHA: | 04/11/2024 |



Foto1: Impermeabilización de 210 M2 de terraza, por filtración de agua en invierno.



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal (costaneras de cocina) lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 3: Sustitución de lamina existente (cocina) por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Reparación de estufa rural.




Foto 5: Pintura de paredes interiores de baños con pintura de aceite.




Foto 6: Pintura de muro exterior con pintura de aceite.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

