

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0399-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de muro perimetral existente por muro de mampostería y malla compuesta por cemento corrido y tres hiladas de block.



Foto 2: Módulo 2: Remozamiento de ventanas y sustitución de vidrios.



Foto 3: Módulo 3: Sustitución de chapas en puertas de aulas y cocina.



Foto 4: Módulo 4: Sustitución de vidrio en ventanas de baño.




Foto 5: Módulo 5: Accesorios para sanitarios y lavamanos



Foto 6: Módulo 6: Sustitución de estructura de soporte de metal por tubo cuadrado, lamina troqueleada, elementos de fijación y fabricación de bases de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes
ESTABLECIMIENTO O:	02-08-0399-42	FECHA:	27/05/2024




Foto7: Módulo : Instalación de canales de alto caudal de aluzinc calibre 26




Foto 8: Módulo 8: Cambio de posición de puerta.




Foto 9: Módulo 9: Sustitución de estufa rural.




Foto :




Foto:








Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público