

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "PEM Carlos Humberto Paz Canté"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 08 - 0428 -43	FECHA:	2/09/2024



**foto 1:** Modulo 1 ampliación de galera para que los estudiantes cuenten con un espacio digno para su recreo bajo la sombra.



**Foto 2:** colocar más alto el techo de la galera para porque la temperatura es muy alta debido a que esta muy bajo el techo esto servirá para que los estudiantes cuenten con un espacio apropiado para actividades culturales.



**Foto 3:** Modulo 2 Cambio de techo de galera debido a que se filtra. Y penetra el sol de forma directa, porque las láminas estan rotas.



**Foto 4:** Modulo 2 actualmente el piso del corredor esta muy deteriorado por lo cual es necesario colocación de piso cerámico antideslizante para evitar acumulación de polvo y tierra.



**Foto 5:** Modulo 2 actualmente el suelo del salón es de torta de cemento por lo cual es necesario colocación de piso cerámico antideslizante para evitar acumulación de polvo y tierra.



**Foto 6:** El piso de salón de clase esta deriorado, lo cual se puede evitar cambiando el actual por piso cerámico antideslizante y asi evitar cuumulación de tierra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dulce made lh michel cruz barco  
 Dulce Madelin Michel Cruz Barco  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



*Gloria Yesenia Morataya Carrillo*  
 Gloria Yesenia Morataya Carrillo  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

