

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Basica De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0482-45	FECHA:	21/03/2024



Foto1: SUSTITUCION CANAL CAIDA DE AGUA



Foto 2: SUSTITUCION PORTON ENTRADA PRINCIPAL



Foto 3 SUSTITUCION DE BALCONES Y VENTANALES



Foto 4 MANTENIMIENTO PUERTAS DE BAÑOS



Foto 5 MANTENIMIENTO PUERTAS DE LABORATORIO DE COMPUTACION



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PORTON SALON DE USOS MULTIPLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo Los ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0482-45	FECHA:	21/03/2024



Foto No 1 MANTENIMIENTO PUERTA DE AULA No 1



MANTENIMIENTO PUERTA DE AULA No 2



Foto No 3 MANTENIMIENTO PUERTA No 3






Foto No 4 SUSTITUCION DE LAMINAS PASILLO



CAMBIO DE LAMINAS EN MAL ESTADO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

