

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio la Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 44 ruta al Atlántico Aldea el Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0615-45	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Reparación de portón de maya galvanizada de 3 pulgadas



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: sustitución de canal de metal cuadrado con lámina galvanizada calibre 26



Foto 4: cambio de lámina galvanizada calibre 26



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de chapas y reparación de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Mindy Roxana Sanchez Gader Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director General</p> 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio la Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 44 ruta al Atlántico Aldea el Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0615-45	FECHA:	15/04/2024




Foto1: sustitución de ventanas de 1.70 metros de alto x 3.50 metros de ancho, de aluminio con paleta y vidrio de 6 mm

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mindy Roxana Sanchez Gadea</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro</p> 
---	---