







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio la Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 44 ruta al Atlántico Aldea el Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0615-45	FECHA:	30/05/2024


 <p>Foto 1: Reparación de portón de maya galvanizada de 3 pulgadas</p>	 <p>Foto 2: Sustitución de puerta</p>
 <p>Foto 3: sustitución de canal de metal cuadrado con lámina galvanizada calibre 26</p>	 <p>Foto 4: cambio de lámina galvanizada calibre 26</p>
 <p>Foto 5: Sustitución de balcones de metal</p>	 <p>Foto 6: Sustitución de chapas y reparación de puertas</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Mindy Roxana Sanchez Gado Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio la Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 44 ruta al Atlántico Aldea el Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0615-45	FECHA:	30/05/2024

 <p>Foto1: sustitución de ventanas de 1.70 metros de alto por 3.60 metros de ancho, de aluminio con paleta y vidrio de 5 mm</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mindy Roxana Sanchez Godoy</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>E. Baunty</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
---	---