

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RICHARSON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BOULEVAR PRADOS DEL RIO 11 CALLE 1-03 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0046-43	FECHA:	11 de Noviembre de 2024.




Foto 1: Sustrucción de Lámina por Lámina troquelada.



Foto 2: Reparación de bajadas de agua pluvial.




Foto 3: Pintura en Muros exteriores e interiores.




Foto 4: Reparación de Sistema Eléctrico.




Foto 5: Reparación de Cocina.





Foto 6: Reparación de Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RICHARSON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BOULEVAR PRADOS DEL RIO 11 CALLE 1-03 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0046-43	FECHA:	30 DE OCTUBRE DEL 2024




Foto1: Reparación de puertas de sanitarios.




Foto 2: Cambio de techado de láminas y estructuras metálicas




Foto 3: Mejoras en toma corrientes.




Foto 4: Cambio de láminas en mal estado.




Foto 5: Mejoras en toma corrientes.





Foto 6:


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público