

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RICHARSON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BOULEVAR PRADOS DEL RIO 11 CALLE 1-03 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0046-43	FECHA:	05 de Diciembre de 2024




Foto1: Cubierta de Lámina.




Foto 2: Estructura de Techo.




Foto 3: Reparación Sistema Eléctrico.




Foto 4: Reparación de cocina.




Foto 5: Sustitución de pila de un lavadero.




Foto 6: Reparación de Repello y Cernido de Paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

