

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN FELIPE EL CEMENTERIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0049-43	FECHA:	18/05/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINIA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 3: REPARACIÓN DE DRENAJES




FOTO 4: REPELLO EN COCINA

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<input checked="" type="checkbox"/> Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---	--

[Handwritten signature of the OPF President]