

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN FELIPE EL CEMENTERIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0049-43	FECHA:	6/06/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINIA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PILA




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN COCINA




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 1700 LT.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

