

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA SUR 15-20 ZONA 4, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0145-46	FECHA:	19 DE MARZO DE 2024



Foto1: Sustitución de mingitorios artesanales por mingitorios de china



Foto 2: Sustitución de lámina y las costaneras de madera por las de metal



Foto 3: Cambio de piso cerámico y sustitución de sanitario



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal en sanitarios





Foto 5: Sustitución puerta en ingreso a sanitario



Foto 6: Reparación de paneles e Impermeabilización terraza laboratorio de computación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA SUR 15-20 ZONA 4, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0145-46	FECHA:	19 DE MARZO DE 2024



Foto7: Mantemiento a barandales de metal



Foto 8 :Sustitución piso cerámico



Foto 9: Sustitución azulejo en el lugar de la sustitución de migitorios



Foto 10: Cambio de chapa






Foto 11: Reparación de muro de contención, repello y aplicación de sableta.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

