



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

HOJA 1/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE FRENTE SALÓN




Foto 2:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS SALÓN 4



Foto 3:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE FRENTE SALÓN 3



Foto 4:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS SALÓN 3




Foto 5:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE DELANTE




Foto 6:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

HOJA 2/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 7:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DELANTE SALON



Foto 8:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRAS



Foto 9:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DERECHO DE LA



Foto 10:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRAS



Foto 11:  
SUSTITUCIÓN DE 2 BALCONES DE METAL LADO DE ATRAS DEL SALÓN



Foto 12:  
SUSTITUCIÓN DE 2 BALCONES DE METAL LADO DELANTE DEL SALÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
UNION MAYA  
DIRECCION  
ESCUINTLA





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

HOJA 3/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 7:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS DEL SANITARIO DE NIÑAS




Foto 8:  
SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL LADO DE ATRÁS DEL SANITARIO DE NIÑOS



Foto 9:  
SUSTITUCIÓN DE 2 PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑOS



Foto 10:  
SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN EL SANITARIOS DE NIÑOS



Foto 11:  
SUSTITUCIÓN DE 2 PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS DE NIÑAS




Foto 12:  
SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN EL SANITARIO DE NIÑAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

HOJA 4/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 13:  
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA BODEGA



Foto 14:  
MANTENIMIENTO DE 2 PUERTAS, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN



Foto 15:  
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA BIBLIOTECA



Foto 16:  
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 1




Foto 17:  
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 2




Foto 18:  
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

HOJA 5/5

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UNIÓN MAYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0173-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 13:  
MANTENIMIENTO DE PUERTA, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA SALÓN 4



Foto 14:  
PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 15:  
SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS EN EL SANITARIO DE NIÑAS



Foto 16:  
SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO DEL SANITARIO DE LOS NIÑOS



Foto 17:  
SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS EN EL SANITARIO DE NIÑOS




Foto 18:  
SUSTITUCIÓN DE LLAVE EN MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro de Control Educativo Público

