

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CHAPERNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1809-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: sustitucion de piso ceramico en tre aulas




Foto 2: Sustitucion de canales de metal y caidas de agua de tres aulas




Foto 3: Sustitucion de inodoros, sustitucion de azulejo, sustitucion de piso ceramico en baños, y 1 puerta



Foto 4: Pintura en muros interior y exterior



Foto 5: Reparacion de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Mantenimiento de portones de metal y colocacion de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público