

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Cun Cun
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0239-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Mantenimiento a Puertas de Metal



Foto 2: Sustitución de Piso Cerámico en Aulas.



Foto 3: Sustitución de Piso Cerámico en Aulas.



Foto 4: Aplicación de Pintura en muros de concreto de aulas.




Foto 5: Reparacion de Sistema Eléctrico en General-




Foto 6: Sustitución de Focos y plafoneras en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Irene Cano</p> <p>Firma y sello del Presidente de la COMISIA</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Cun Cun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0239-43	FECHA:	17/10/2024



17.7 sustitucion de interruptores



17.8 Sustitucion de tomacorrientes



7.10 sustitucion de tableros y flipones



7.10 sustitucion de tableros y flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Irenecano</p> <p>Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE FAMILIA</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---