

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0240-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: sustitucion de madera por metal y sustitucion de laminas del corredor



Foto 2: sustitucion de lámina y sustitucion de estructura de soporte de madera por metal de las cuatro aulas



Foto 3: sustitucion de lámina y sustitucion de estructura de soporte de madera por metal de la cocina



Foto 4: sustitucion de soporte de madera y metal en mal estado a metal y sustitucion laminas troqueladas mas agredo de pestaña



Foto 5: sustitucion de lamina troquelada.



Foto 6: sustitucion de lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0240-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: mantenimiento de estructura de soporte de metal





Foto 8: instalación de pestaña de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OCE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

